

HILTI

C 7/24, C 7/36-ACS


Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Ръководство за обслужване	bg
Upute za uporabu	hr
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod na obsluhu	sk
Navodila za uporabo	sl
Návod k obsluze	cs
Használati utasítás	hu
操作 説明 書	zh
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
Instrucțiuni de utilizare	ro




CE

1


C 7/24








CA 7/36



C 7/36-ACS



CE !



PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE C 7/24 a C 7/36-ACS nabíjačka

Pred uvedením do prevádzky sa bezpodmienečne oboznámte s návodom na používanie.

Návod na používanie majte uložený vždy so zariadením.

Zariadenie odovzdávajte tretím osobám vždy spolu s návodom na používanie.

Ovládacie a konštrukčné prvky zariadenia 1

- ① Nabíjačka C 7/24 a C 7/36-ACS
- ② Siet'ová šnúra
- ③ Zástrčka
- ④ Nabíjacia šachta
- ⑤ Indikačné kontrolky
- ⑥ Vypínač pre regeneračné nabíjanie "tlačidlo Refresh" (iba C 7/24)
- ⑦ Adaptér CA 7/36 pre BP 12, BP 40, BP 72 a RB 10*

* Do rozsahu dodávky patrí iba nabíjačka.
Akumulátory a adaptér sú dostupné ako príslušenstvo.

Obsah	Strana
1. Všeobecné pokyny	57
2. Opis	58
3. Príslušenstvo	58
4. Technické parametre	58
5. Bezpečnostné pokyny	59
6. Uvedenie do činnosti	60
7. Obsluha	60
8. Údržba a ošetrovanie	61
9. Likvidácia	62
10. Záruka výrobcu náradia	62
11. Vyhlásenie o zhode (originál)	63

1. Všeobecné pokyny

1.1 Upozornenia a ich význam

-POZOR-

Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viest' k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.

-TIP-

Praktické pokyny na používanie a iné užitočné informácie.

1.2 Piktogramy

Výstražné symboly



Všeobecné nebezpečenstvo



Nebezpečné elektrické napätie



Pozor – žíeraviny

sk

Symbol pre zvýšenú pozornosť (symbol "Pozor")



Symbol "Pozor" spolu so znakom CE.

Je predpísaný pre všetky rádioprijímače, na ktoré sa kdekoľvek v Európe vztahujú osobitné ustanovenia alebo obmedzenia.

Symboly



Pred použitím si prečítajte návod na používanie.



Batérie sa nesmú odhadzovať do domového odpadu.



Odpad odovzdájte na recykláciu

1 Vyobrazenia k textu nájdete na rozkladacích stranach obálky. Pri študovaní návodu ich majte vždy otvorené. Pojem "zariadenie", uvádzaný v texte tohto návodu na používanie, sa vždy vzťahuje na nabíjačku C 7/24 alebo C 7/36-ACS.

Miesto na identifikačné údaje na zariadení

Typové označenie a označenie série sú umiestnené na výrobnom štítku vášho zariadenia. Tieto údaje si prepíšte do vášho návodu na používanie a pri požadovaní informácií od nášho zastúpenia alebo servisného strediska ich vždy uvádzajte.

Typ:

Sériové číslo:

2. Opis

Zariadenie slúži na nabíjanie akumulátorov Hilti s napäťom 7,2–36 V (s nabíjačkou C 7/36-ACS) a 7,2–24 V (s nabíjačkou C 7/24).

Rozsah dodávky:

- štandardná nabíjačka C 7/24 alebo
- špičková nabíjačka C 7/36-ACS
- návod na používanie

sk

Napätie	Typ	Akumulátora	Čas nabíjania s C7/24	Čas nabíjania s C7/36-ACS	napríklad pre náradie
9,6 V	SFB 105	NiMH akumulátor	45 min	30 min	SF 100-A, SB 10, HIT-BD 2000
9,6 V	SBP 10	NiCd akumulátor	30 min	20 min	SF 100-A, SB 10, HIT-BD 2000
9,6 V	RB 10	NiCd akumulátor	20 min	15 min	FS 10 Ferroscan (s adaptérom)
12 V	SFB 125	NiMH akumulátor	45 min	30 min	SF 120-A, SB 12
12 V	SBP 12	NiCd akumulátor	30 min	20 min	SF 120-A, SB 12
12 V	SFB 121	NiCd akumulátor	30 min	20 min	SF 121-A
12 V	SFB 126	NiMH akumulátor	45 min	30 min	SF 121-A
12 V	BP 12	NiCd akumulátor	20 min	15 min	TCI 12 (s adaptérom)
15,6 V	SFB 150	NiCd akumulátor	30 min	20 min	SF 150-A
15,6 V	SFB 155	NiMH akumulátor	45 min	45 min	SF 150-A
18 V	SFB 180	NiCd akumulátor	34 min	20 min	SF 4000-A, SF 180-A
18 V	SFB 185	NiMH akumulátor	51 min	45 min	SF 4000-A, SF 180-A
24 V	B24/2.0	NiCd akumulátor	48 min	20 min	UH 240-A, TE 2-A, WSR 650-A
24 V	B24/2.4	NiCd akumulátor	48 min	24 min	UH 240-A, TE 2-A, WSR 650 A
24 V	B24/3.0	NiMH akumulátor	72 min	30 min	UH 240-A, TE 2-A, WSR 650-A
24 V	BP 40, BP 72	NiCd akumulátor	41–72 min	20–36 min	TE 5-A (s adaptérom)
36 V	BP 6-86	NiCd akumulátor	–	34 min	TE 6-A (iba C 7/36-ACS!)
36 V	B 36/2.4	NiCd akumulátor	–	34 min	TE 6-A (iba C 7/36-ACS!)

3. Príslušenstvo

Adaptér CA 7/36 pre BP 12, BP 40, BP 72 a RB 10

4. Technické parametre

Nabíjačka	C 7/24	C 7/36-ACS
Regeneračná funkcia	Manuálna regeneračná funkcia (tlačidlo "Refresh")*	Automatická regeneračná funkcia (funkcia "Refresh")*
Chladenie	Konvenčné chladenie	Aktívne chladenie
Siet'ové napätie	100–127 V a 220–240 V	100–127 V a 220–240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Akumulátor	NiCd, NiMH	NiCd, NiMH
Výstupné napätie	7,2–24 V	7,2–36 V
Výkon	90 W	200 W
Časy nabíjania	pozri tabuľku akumulátorov, §2	
Hmotnosť	cca 1,0 kg	cca 1,0 kg
Dĺžka siet'ovej šnúry nabíjačky	cca 2 m	cca 2 m
Rozmery (d × š × v)	170 × 165 × 88 mm	170 × 165 × 88 mm
Regulácia	Elektronické riadenie nabíjania alebo riadenie pomocou mikroprocesora	
Ochranná trieda	Ochranná trieda II (dvojitá ochranná izolácia) □	

Technické zmeny sú vyhradené!

*: viac informácií pozri § 7.3

5. Bezpečnostné pokyny

5.1 Základné bezpečnostné pokyny

Okrem technicko-bezpečnostných pokynov v jednotlivých kapitolách tohto návodu na používanie sa musia vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia.

Prečítajte si všetky pokyny! Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo t'ažkej ujmy na zdraví.

5.2 Využitie



- Zariadenie slúži na nabíjanie akumulátorov Hilti s napäťom von 7,2–36 V (s nabíjačkou C 7/36-ACS) a 7,2–24 V (s nabíjačkou C 7/24).
- So zariadením nabíjajte iba akumulátory Hilti, uvedené v návode na používanie.
- Zariadenie sa nesmie používať v prostredí s nebezpečím explózie.
- Manipulácia alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.
- Na zariadení nevyradujte z činnosti žiadne bezpečnostné prvky a neodstraňujte z neho žiadne informačné a výstražné štítky.
- Zariadenie so zdeformovanou alebo poškodenou vidlicou zástrčky sa nesmie používať (pri pripájaní do sietovej zásuvky nepoužívajte násilie).
- Dopržujte pokyny na údržbu a ošetrovanie.
- V prípade neodborného používania zariadenia alebo jeho príslušenstva nezaškoleným personálom alebo pri jeho používaní v rozpore s určením jeho využitia, môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva.
- Nabíjačka C 7/36-ACS s rádiotechnickým odrušením je určená pre celosvetové používanie najmä vo všetkých krajinách EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu.

5.3 Správne vybavenie pracoviska



- Na pracovisku udržujte poriadok. Z dosahu pracoviska odstráňte predmety, o ktoré sa môžete poraníť. Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazu.
- Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí. Nedovoľte tretím osobám dotýkať sa zariadenia alebo predlžovacej šnúry.

5.4 Všeobecné bezpečnostné opatrenia



- Používajte správne zariadenie. Zariadenie nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určené, ale iba na účely jeho využitia a len v bezchybnom stave.

● Rešpektujte vplyvy prírodného prostredia. Zariadenie nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s rizikom požiaru alebo explózie.

- Nepoužívané zariadenie odkladajte na bezpečnom mieste. Zariadenia, ktoré sa nepoužívajú, odkladajte na suchom, vyvýšenom alebo uzamknutom mieste, mimo dosahu detí.
- Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, iba ak by na ne dohliadala osoba zodpovedajúca za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba inštruuovala, ako sa zariadenie používa.
- Nedovoľte deťom, aby sa s náradím / prístrojom / zariadením hrali.

sk

5.4.1 Elektrická časť



- Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte dotyku s uzemnenými predmetmi, napr. rúrami, radiátormi, sporákmi, chladničkami.
- Siet'ovú šnúru zariadenia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ju nechajte vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Predlžovacie šnúry pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich nahradte novými.
- Pravidelne kontrolujte bezchybnosť zariadenia. V prípade poškodenia, neúplnosti alebo nefunkčnosti ovládacích prvkov zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie alebo vetracie štrbinu na kryte nezakrývajte.
- Pri poškodení sietovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sietovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
- Zariadenie nechajte opraviť iba v autorizovanom servisnom stredisku (servis Hilti), v ktorom sa používajú originálne náhradné diely; v opačnom prípade hrozí užívateľovi riziko úrazu.
- Siet'ovú šnúru nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určená. Zariadenie nikdy neprenášajte za siet'ovú šnúru. Zástrčku sietovej šnúry neodpájajte zo zásuvky t'ahom za siet'ovú šnúru.
- Siet'ovú šnúru chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.
- Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie šnúry.
- Používanie predlžovacích šnúr s viacerými zásuvkami a používanie viacerých zariadení súčasne nie je dovolené.
- Znečistené alebo mokré náradie nikdy nepoužívajte. Zaprášený alebo mokrý povrch zariadenia zhoršuje jeho držanie a za nepriaznivých okolností môže viešť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred pripojením akumulátora do príslušného typu

nabíjačky sa presvedčte, že vonkajšie plochy akumulátora sú čisté a suché.

- Zabráňte skratu kontaktov akumulátora. Skrat môže byť príčinou rizika požiaru.
- Zabráňte dotyku kontaktov.
- Používajte iba akumulátory, uvedené v tomto návode na používanie.
- Po skončení životnosti akumulátorov sa akumulátory musia odborne a ekologicky zlikvidovať.
- **Nepoužívaný akumulátor a nabíjačku uchovávajte v dostatočnej vzdialosti od kancelárskych spiniek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek a iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov akumulátora alebo kontaktov nabíjačky.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora alebo nabíjačky môže viesť k popáleninám alebo k vznenietiu.

sk

5.4.2 Kvapaliny



Z chybných akumulátorov môže vytiekať žieravá kvapalina.

Zabráňte styku pokožky s touto kvapalinou.

V prípade styku tejto kvapaliny s pokožkou, zasiahnuté miesto umyte mydlom a vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí, oči ihned vypláchnite tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

5.5 Požiadavky na používateľa

- Zariadenie je určené pre profesionálnych používateľov.
- Zariadenie smie používať, ošetrovať a udržiavať iba oprávnený a poučený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách.
- Práci venujte dostatočnú pozornosť.

6. Uvedenie do činnosti



- Siet'ové napätie sa musí zhodovať s údajom o napájacom napätií, uvedeným na typovom štítku.

6.1 Zariadenie používajte iba na vhodnom mieste.

- Miesto používania zariadenia musí byť suché, čisté a chladné, chránené pred mrazom.
- Počas nabijania sa musí zariadenie ochladzovať. Vetracie štrbinu na kryte musia byť preto voľné.
- Vyberte nabíjačku z kufríka.
- Akumulátory nenabíjajte v uzavretej nádobe.

6.2 Zapnutie zariadenia

- Zástrčku siet'ovej šnúry pripojte do zásuvky.

-TIP-

Počas krátkej automatickej diagnostiky sa rozsvietia všetky 3 kontrolky, potom musí svietiť iba zelená kontrolka.

V prípade neúspešnej automatickej diagnostiky zelená kontrolka bliká. Ak automatická diagnostika po opakovanej pripojení do siete neprebehne úspešne, zariadenie nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti.

7. Obsluha

7.1 Vloženie akumulátora 2 3 4

Podľa typu akumulátora Hilti akumulátor zastrčte alebo zasuňte do príslušného rozhrania.

Pre akumulátory BP 40, BP 72, RB 10 a BP 12 používajte prosím adaptér CA 7/36 (nie je súčasťou dodávky). Dbajte na to, aby tvar/kódovanie akumulátora a adaptéra súhlasili s rozhraním.

Po zaskočení akumulátora v nabíjačke sa automaticky spustí nabíjanie!

-TIP-

Akumulátor sa nepoškodí, ak ho dlhšie ponecháte v nabíjačke (v zapnutom stave).

-POZOR-

Nabíjačka je prispôsobená pre uvedené akumulátory Hilti. Iné typy akumulátorov sa s nabíjačkou nesmú nabíjať; v opačnom prípade môže dôjsť k osobnej ujme

alebo k zničeniu akumulátora. Z poškodených akumulátorov môže vytiekať žieravá kvapalina. Zabráňte styku pokožky s touto kvapalinou.

7.2 Kontrolky 5

Zelená kontrolka	Nepretržite svieti	Zariadenie je pripojené k sieti a pripravené na použitie.
Blikajúce svetlo		Automatická diagnostika zistila poruchu v nabíjačke alebo akumulátore.
Červená kontrolka	Nepretržite svieti	Akumulátor sa práve nabíja.
	Blikajúce svetlo	Akumulátor je nabity.
Žltá	Nepretržite	Prebieha funkcia

kontrolka	svieti	regenerácie. (pozri § 7.3)
Blikajúce svetlo	Akumulátor je príliš studený (< 0 °C) alebo horúci (> 60 °C), nabíjanie neprebieha. Ak akumulátor dosiahne požadovanú teplotu, zariadenie sa automaticky prepne na nabíjanie alebo regeneračné nabíjanie (dobíjanie).	

7.3 Regeneračná funkcia (režim "Refresh")

Jednotlivé články akumulátora podliehajú samovybijaniu. Pri starších akumulátoroch môže dôjsť k situácii, že niektoré články sa vybijú rýchlejšie než ostatné. Keďže bežné nabíjačky sa vypnú po úplnom nabití prvých článkov, články s nižšou úrovňou nabitia sa nikdy nenabijú úplne. Tento jav sa prejaví nedostatočnou kapacitou akumulátora.

Tento jav možno odstrániť regeneračným nabíjaním.

7.3.1 C 7/24 6

Na spustenie regeneračnej funkcie tlačidlo "Refresh" pri zasúvaní akumulátora podržte stlačené, pokým sa nerozsvieti žltá kontrolka (nepretržite svieti).

Pokým prebieha regeneračné nabíjanie, žltá kontrolka svieti.

Regeneračné nabíjanie by sa malo pravidelne opakovať po približne 30–50 nabíjacích cykloch, avšak nie častejšie ako raz za mesiac; v opačnom prípade môže dôjsť k poklesu kapacity akumulátora. Regeneračná funkcia je tréning akumulátora. Rovnako ako prílišný tréning môže škodiť organizmu, môže prílišný tréning oslabiť akumulátor.

7.3.2 C 7/36-ACS

Vyššie opísaná funkcia prebieha automaticky! Regeneračné nabíjanie sa podľa typu akumulátora automaticky spustí v správnom okamihu!

Pri prvom nabíjanií nového akumulátora sa regeneračné nabíjanie okamžite spustí, aby sa dosiahlo optimálne naformovanie všetkých článkov.

Ak sa regeneračné nabíjanie preruší, zariadenie opäť spustí regeneračné nabíjanie pri nasledujúcim nabíjamom cykle.

-TIP-

Pravidelné regeneračné nabíjanie je zárukou vysokého výkonu a dlhej životnosti akumulátora.

Normálna doba nabíjania sa predĺžuje v závislosti od stavu akumulátora.

sk

7.4 Akumulátor

Nový akumulátor sa musí pred použitím bud' 12–24 hodín normálne nabíjať (bez regeneračného nabíjania), alebo sa nabíjať s využitím funkcie regeneračného nabíjania, aby sa všetky články optimálne naformovali.

Akumulátor nikdy nepoužívajte až po hranicu úplného vybitia. Pri cieľnom poklese výkonu náradia akumulátor znova nabite. Úplné vybitie akumulátora môže spôsobiť poškodenie článkov, ktoré sa vybijú ako prvé, vybíjacím prúdom.

-TIP-

- **Pri nižších teplotách** výkon akumulátora klesá. Nepoužívané akumulátory skladujte pri izbovej teplote.
- **Vysoké teploty** akumulátor poškodzujú. Akumulátory nikdy neskladujte a nenabíjajte na slnku, na vyhrievacích telesách alebo za oknami.

8. Údržba a ošetrovanie

Zástrčku sietovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

8.1 Ošetrovanie zariadenia

POZOR

Oblast' rukoväte zariadenia musí byť udržovaná bez stôp oleja alebo tuku. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, obsahujúce silikón.

Vonkajší kryt zariadenia je vyrobený z nárazuvzdorného plastu.

Zariadenie nikdy nepoužívajte s upchatými ventilačnými štrbinami! Ventilačné štrbiny opatrne čistite suchou kefou. Nepripust'te, aby do vnútorného priestoru zariadenia vnikli cudzie predmety. Vonkajší povrch zariadenia čistite pravidelne mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadnen rozprašovač, vysokotlakový parný čistič alebo tečúcu vodu! Môže sa tým ohrozit' elektrická bezpečnosť zariadenia.

8.2 Údržba

VÝSTRAHA

Opravy elektrických častí a výmenu sietovej šnúry smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik.

Pravidelne kontrolujte poškodenie vonkajších častí zariadenia a bezchybnú funkciu všetkých ovládacích prvkov. Zariadenie nepoužívajte v prípade poškodenia jeho časti alebo pri narušenej funkcii ovládacích prvkov. Zariadenie nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti.

8.3 Ošetrovanie akumulátora

- Kontakty akumulátora chráňte pred prachom a mazivami. Kontakty v prípade potreby očistite suchou utierkou.
- Ak kapacita akumulátora po dlhom používaní poklesne pod priateľnú hranicu, odporúčame nechať akumulátor skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Hilti.

9. Likvidácia

-POZOR-

Neodborná likvidácia jednotlivých častí môže mať nasledujúce následky:

- Pri spaľovaní plastov sa vytvárajú jedovaté spaliny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie osôb.
- Pri poškodení alebo silnom prehriatí môžu akumulátory vytekať a spôsobiť popáleniny, poleptanie alebo znečistenie životného prostredia.
- Nerozvážna likvidácia umožňuje zneužitie súčasti zariadenia nepovolanými osobami. Pritom si môžu spôsobiť ďažký úraz alebo úraz tretích osôb, alebo zapríčiniť znečistenie životného prostredia.



Zariadenia Hilti sa v prevažnej miere vyrábajú z recyklateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovaných materiálov je ich správna separácia. Spoločnosť Hilti v mnohých krajinách umožňuje zber opotrebovaných zariadení na recykláciu. Informujte sa vo Vašom zákazníckom servise Hilti alebo Vášho špecializovaného predajcu.

sk



Akumulátor zlikvidujte v súlade s národnými predpismi alebo opotrebované akumulátory odovzdajte v sieti špecializovaných predajcov Hilti.



Len pre štáty EÚ

Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Podľa európskej smernice o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobniť ekologickej šetrnej recyklácii.

10. Záruka výrobcu náradia

Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný z hľadiska použitého materiálu a technologického postupu výroby. Táto záruka platí iba za predpokladu, že výrobok sa správne používa a obsluhuje, ošetruje a čistí v súlade s návodom na používanie Hilti a že je zaručená technická jednotnosť, t. j. že s výrobkom sa používa iba originálny spotrebny materiál, príslušenstvo a náhradné diely Hilti.

Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo bezplatnú výmenu chybnych častí počas celej životnosti výrobku. Časti, podliehajúce normálному opotrebovaniu, do tejto záruky nespadajú.

Ďalšie nároky sú vylúčené, pokiaľ nie sú v rozpore s povinnými národnými predpismi. Hilti neručí najmä za priame alebo

nepriame poruchy alebo z nich vyplývajúce následné škody, straty alebo náklady v súvislosti s používaním alebo z dôvodov nemožnosti používania výrobku na akýkoľvek účel. Diskrétnne príslušby na použitie alebo vhodnosť na určitý účel sú výslovne vylúčené.

Výrobok alebo jeho časti po zistení poruchy neodkladne odošlite na opravu alebo výmenu príslušnej obchodnej organizácii Hilti.

Záruka zahŕňa všetky záručné záväzky zo strany spoločnosti Hilti a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, písomné alebo ústne dohovory, týkajúce sa záruky.

11. Vyhlásenie o zhode EG (originál)

Označenie:	nabíjačka
Typové označenie:	C 7/24 alebo C 7/36-ACS
Rok výroby:	2003

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami alebo normami: 2006/95/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Typ C 7/36-ACS je zároveň v súlade s normami 1999/5/EG, EN 300330, EN 301489.

**Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan**

sk



Paolo Luccini
Head of BA
Quality & Process Management
BA Electric Tools & Accessories
01/2012

Jan Doongaji
Executive Vice President
BU Power Tools & Accessories
01/2012

Technická dokumentácia u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 2816 | 0113 | 30-Pos. 8 | 1

Printed in Liechtenstein © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

378440 / A4

